



## PRODUITS DURALUM

### Entretien des surfaces

**L'entretien des surfaces peinturées ou anodisées est important afin de maintenir la surface lisse et sans tache. Pour ce faire, on doit procéder de la façon suivante:**

- Utiliser de l'eau claire à laquelle on peut ajouter de petites doses de détergents neutres ou légèrement alcalins. Les détergents alcalins ou excessivement acide et agents de surface active qui pourraient réagir au contact de l'aluminium sont à déconseiller. Les abrasifs ou nettoyants abrasifs ne doivent pas être utilisés. Les solvants organiques contenant de l'ester, alcool, compound, éther, etc., ne doivent pas être utilisés. Les détergents aux composantes inconnues sont à éviter. Employer seulement du coton ou un linge doux et appliquer une légère pression et non une pression excessive.
- La température de la pièce à nettoyer et du détergent, ne doivent pas excéder 77 degrés Fahrenheit/25 degrés Celsius.
- On ne doit jamais utiliser de jet à vapeur.
- Les substances huileuses, graisseuses ou autres peuvent être enlevées avec l'aide de naphtha hydrocarboné libre de composantes aromatiques.
- Les résidus de colle, silicone ou ruban adhésif doivent être enlevés immédiatement et de la même manière.
- Après chaque nettoyage, nous recommandons de rincer immédiatement avec de l'eau claire et froide.
- Si nécessaire, on peut répéter l'application après 24 heures.